



رقم التقرير

960514802936

تقرير الاردن

16-09-2025

الماركة والطراز

BYD E3

رقم الشاصي

LC0CE6DB1L0012651

اللون

ابيض

سنة التصنيع

2020

نوع المركبة

ركوب صغير

شعار الما

تاريخ المركبة في الصين 🇨🇳



صفة الاستخدام

مركبة شخصية



آخر قراءة عداد

391000 كم



أحداث مسجلة

يوجد سجلات
حوادث و/أو
صيانة بالمركبة

تاريخ المركبة في الأردن 🇯🇴




صفة الاستخدام

ركوب



آخر قراءة عداد

لا يوجد كم



أحداث مسجلة

لا يوجد مشاكل

تقييم الحريق

(5.0)

ممتاز



تقييم الحوادث

(5.0)

ممتاز



حالة السيارة العامة

جيد جداً

(4.8)



تقييم الخارج

(3.5)


جيد



تقييم المياه

(5.0)

ممتاز



المعلومات التقنية

نسبة احتفاظ القيادة % 0.00

معدل الأميال 405

مسافة القيادة بشحنة كاملة 290

حالة البطارية (SOH) 78

التقييمات التفصيلية

تقييم المحرك وناقل الحركة ممتاز

تقييم المكونات ممتاز

معلومات أخرى

تصنيف التقرير ق

تصنيف الأجزاء المهمة أ

استعلامات أخرى



تعويض كلي (Salvage)

لا يوجد



تعرض المركبة للحريق

لا يوجد



تعرض المركبة للغرق

لا يوجد



تعرض المركبة للتلف (Junk)

لا يوجد



ملاحظة على استخدام سابق

لا يوجد



قراءة عداد المسافة

لا يوجد مشاكل



المركبة مسروقة

لا يوجد سرقة



لا يوجد حوادث مسجلة

لا يوجد



ملاحظات متنوعة

لا يوجد ملاحظات



وقود الغاز

لا تعمل

التحليل الشامل

تاريخ آخر إصلاح 2024-07-01

نسبة الشحن السريع 100%

درجة صحة البطارية 5.0

مسافة القيادة بشحنة كاملة 290

معدل الأميال 405

وقت تحديث نتائج البطارية 2025-10-06 22:38:17.431

إمكانية التنزيل

إمكانية التنزيل لا

تقييم السيارة

حالة البطارية (SOH) 78%

درجة تقييم المياه 5.0

درجة تقييم الحريق 5.0

تصنيف الأجزاء المهمة أ

درجة تقييم الخارج من السيارة 3.5

درجة تقييم حالة السيارة 4.8

درجة تقييم الحوادث 5.0

معلومات السيارة الجديدة

نوع السيارة وقود

اسم السلسلة BYD E3

العلامة التجارية BYD

نتائج العناصر الجديدة

تقرير البطارية متوفر

سجلات الصيانة غير متوفر

تكوين السيارة متوفر

سجل المطالبة متوفر

بيانات البطارية

نسبة الشحن السريع 100%

مسافة القيادة بشحنة كاملة 290

حالة البطارية (SOH) 77.88%

تحليل الحوادث والإصلاحات

حالة الحريق والمياه

حالة الحريق:

سليم

سليم

حالة المياه:

سليم

سليم

الأضرار الخارجية

الباب الخلفي الأيسر

الباب الأمامي الأيسر

اليسار المقدم

الحاجز الأمامي الأيمن

الغطاء الأمامي

المصد الأمامي

المصد الخلفي

معرفات الأجزاء: 3011, 3012, 3004, 3003, 3005, 3007, 3008

سجل المطالبة

أضرار المكونات

ضرر

لا يوجد

أضرار الهيكل

ضرر

لا يوجد

معلومات الأميال المرتبطة بالحوادث

تقرير حالة السيارة بعد الحوادث

لا عيوب

المواصفات التقنية
المواصفات الفنية للبطارية

الطاقة الاسمية

47.3

تحتاج صيانة

نوع الحزمة

بطارية المواد المكونة من ثلاثة أجزاء

العلامة التجارية

BYD

الشركة المصنعة للبطارية

شركة تشينغهاي فودي باريز ، المحدودة

رقم الهيكل

LC0CE6DB1L0012651

تاريخ التصنيع

2020

ممتازة

وقت التحديث

2025-10-05

المراقبة والسلامة
أنظمة المراقبة والتحذيرات

تقييم منطقة نسبة الشحن المعتادة

غير طبيعي

إدارة الحرارة
معلومات درجة الحرارة والتحكم الحراري

تقييم درجة الحرارة المثالية

غير طبيعي

الأميال والاستخدام
معلومات الأميال ووقت الاستخدام

أميال الشحن الكامل

290

ممتازة

الأميال المعروضة

391000

ممتازة

الأميال الحقيقية للقيادة

391000

ممتازة

تقييم وقت الاستخدام

غير طبيعي

تاريخ آخر قيادة

2025-09-03

صحة البطارية
معلومات عن حالة البطارية وصحتها

صحة البطارية

77.88

جيدة

معلومات الشحن
تفاصيل عملية الشحن والتفريغ

نسبة الشحن السريع

٪ 100

عدد مرات الشحن السريع

2

تحتاج صيانة

عدد دورات الشحن

1381

ممتازة

إجمالي الشحن

2

تحتاج صيانة

إجمالي نسبة الشحن

1381.25

ممتازة

النصائح والاقتراحات
توصيات للاستخدام الأمثل

نصائح للاستخدام في درجات الحرارة المنخفضة

تكون قوة بطاريات الليثيوم محدودة في بيئات درجات الحرارة المنخفضة ، وقد يتسبب الشحن في درجات حرارة منخفضة في تلف بطاريات الليثيوم. يوصى بشحنها في بيئات درجات الحرارة المنخفضة أو تسخين البطارية قبل الاستخدام. البطارية متوفرة في بيئات درجة الحرارة المنخفضة. يرجى شحن البطارية في الوقت المناسب بعد الاستخدام لضمان طاقة كافية وتجنب انهيار السيارة.

نصائح التخزين

يوصى بتجنب وقوف السيارات على المدى الطويل قدر الإمكان. قد يتسبب مواقف السيارات على المدى الطويل في فقدان الطاقة في التسبب في زيادة تفريغ البطارية ، مما يؤدي إلى تسريع توهين البطارية. إذا كانت وقوف السيارات لفترة طويلة ، فيجب عليك التأكد من وجودها في نطاق درجة الحرارة المريحة وأن الطاقة تتراوح بين 50 ٪ و 80 ٪ ، وشحن وتفريغ كل 2-3 أشهر.

السجلات داخل الأردن



السجلات المحلية



تغيير صفة الاستعمال



تغيير صفة التسجيل



تغيير المحرك

<p>لم يتم التغيير</p> <p>إدارة ترخيص السواقين والمركبات</p>	<p>لم يتم التغيير</p> <p>إدارة ترخيص السواقين والمركبات</p>	<p>لم يتم التغيير</p> <p>إدارة ترخيص السواقين والمركبات</p>
<p>سجلات الدفاع المدني</p> <p>لا يوجد حدث</p> <p>المديرية العامة للدفاع المدني</p>	<p>الحوادث داخل الأردن</p> <p>لا يوجد حوادث</p> <p>إدارة ترخيص السواقين والمركبات</p>	<p>تغيير اللون</p> <p>لم يتم التغيير</p> <p>إدارة ترخيص السواقين والمركبات</p>
	<p>قراءة عداد المسافة</p> <p>لم يتم الكشف عن تلاعب</p> <p>عداد المسافة</p>	<p>العمل ضمن أسطول التطبيقات</p> <p>لا يوجد تسجيل</p> <p>هيئة تنظيم قطاع النقل</p>

معلومات الملاك ونقل الملكية

عدد الملاك الإجمالي

2

إجمالي عدد الملاك وعمليات نقل الملكية

تاريخ نقل الملكية

1

2025-08-26

نقل ملكية 1

↔ نقل ملكية مركبة

مواصفات المركبة من المصنع

بيانات السيارة

التعديل الأمامي والخلفي • تعديل مسند الظهر •	مقاعد - طريقة ضبط المقعد الرئيسي	لا أحد	عجلات - وفر الرعاية	تقييم المركبة
		R16 205/60	عجلات - إعادة التأهيل	علبة - التروس
				1

علبة - اسم قصير	علبة التروس ذات السرعة الواحدة للسيارات الكهربائية
علبة - يكتب	نقل نسبة التروس الثابت
محرك كهربائي - FrontMotorpower	100
محرك كهربائي - Frontmotortorque	180
محرك كهربائي - MotorLayout	أمام
محرك كهربائي - drivemotorcount	محرك واحد
محرك كهربائي - ضمان	ليتم فحصها
محرك كهربائي - TotalTorque	180
محرك كهربائي - TotalPower	100
محرك كهربائي - نوع المحرك	المغناطيس الدائم/المتزامن
بطارية - نوع البطارية	بطارية الليثيوم الثلاثية
بطارية - Fastchargerange	80
بطارية - Nedcrange	405
بطارية - طاقة	47.3
بطارية - استهلاك	غير متوفر
بطارية - fastchargetime	0.5
أبعاد - بناء	نصف صندوق
أبعاد - المغادرة	18
أبعاد - مقارنة	16
أبعاد - قاعدة العجلات	2610
أبعاد - طول	4450
أبعاد - reachtrack	1470
أبعاد - ارتفاع	1520
أبعاد - الأبواب	باب الأرجوحة

عجلات - الفرامل الخلفية	نمط القرص
عجلات - Frontbrake	قرص التهوية
عجلات - أمام	R16 205/60
عجلات - فرامل الانتظار	وقوف السيارات الإلكترونية
أمان نشط - نظام الكبح/ السلامة النشط	غير متوفر
أمان نشط - حزام الأمان غير مربوطة	مقعد السائق الرئيسي •
أمان نشط - واجهة مقعد الطفل isofix	متاح
أمان نشط - نظام تحذير مغادرة المسار	غير متوفر
أمان نشط - وظيفة مراقبة ضغط الإطارات	إنذار ضغط الإطارات •
أمان نشط - ABS مكافحة القفل	متاح
أمان نشط - مساعدة الفرامل (EBA/BAS/BA , إلخ)	متاح
أمان نشط - نصائح القيادة التعب	غير متوفر
أمان نشط - مسجل اندفاع مدمج	غير متوفر
أمان نشط - التحكم في استقرار الجسم (ESC/ESP/DSC , إلخ)	متاح
أمان نشط - التحكم في الجر (ASR/TCS/TRC , إلخ)	متاح
أمان نشط - توزيع قوة الكبح (EBD/CBC , إلخ)	متاح
أمان سلبي - الوسائد الهوائية الأمامية/الخلفية	غير متوفر
أمان سلبي - الوسادة الهوائية الأمامية/الخلفية (ستارة الهواء)	غير متوفر
أمان سلبي - وسادة هوائية مقعد رئيسية/طيبة	ماجستير •/الثاني •
تكييف - طريقة التحكم في درجة حرارة مكيف الهواء	مكيف الهواء اليدوي •
تكييف - جهاز تصفية PM2.5 داخل السيارة	غير متوفر
تكييف - التحكم في تقسيم درجة الحرارة	غير متوفر
تكييف - جهاز تنقية الهواء	غير متوفر
تكييف - مكيف الهواء الخلفي المستقل	غير متوفر

مقاعد - طريقة ضبط المقعد الثانوي	التعديل الأمامي والخلفي • , تعديل مسند الظهر •
مقاعد - ضبط مقعد الصف الثاني	غير متوفر
مقاعد - التعديل الكهربائي للمقعد الرئيسي/المشارك للطيار	غير متوفر
مقاعد - الدرابزين المركزي الأمامي/الخلفي	الجبهة •/متابعة-
مقاعد - مقاعد خلفية مطوية	بشكل عام أسفل •
مقاعد - أزرار قابلة للتعديل على مقعد الطيار	غير متوفر
إضاءة - LED LED خلال النهار الأضواء	غير متوفر
إضاءة - المصابيح الأمامية الأوتوماتيكية	متاح
إضاءة - يتم إيقاف تشغيل المصابيح الأمامية بطريقة مرصعة بالوقت	متاح
إضاءة - ارتفاع المصباح قابل للتعديل	متاح
إضاءة - مصدر ضوء شعاع عالية	• LED
إضاءة - مصدر ضوء شعاع منخفض	• LED
إضاءة - شعاع متكيف مرتفع ومنخفض	غير متوفر
إضاءة - أضواء الضباب الأمامية	غير متوفر
شاشات - هواتف Bluetooth/Car	متاح
شاشات - حجم شاشة التحكم المركزي	8 بوصات •
شاشات - اتصال الهاتف المحمول/رسم الخرائط	غير متوفر
شاشات - نظام التحكم في التعرف على الصوت	غير متوفر
شاشات - شاشة لون التحكم المركزي	لمس شاشة LCD •
قيادة ذكية - مساعدة متصلة بخط	غير متوفر
قيادة ذكية - عرض معلومات طريق التنقل	غير متوفر
قيادة ذكية - نظام الرحلات البحرية	سرعة الرحلات البحرية •
قيادة ذكية - نظام الملاحة الأقمار الصناعية	غير متوفر

غير متوفر	قيادة ذكية - نظام مساعدة الحفاظ على حارة	غير متوفر	تكييف - منفذ هواء المقعد الخلفي	5	أبعاد - مقاعد
#45474D	ألوان - جبل رمادي	التدفئة (مقعد القيادة فقط) ، التهوية (مقعد القيادة فقط)	مقاعد - وظيفة المقعد الأمامي	560	أبعاد - trunkvolume
D20A16#	ألوان - شفة أحمر	غير متوفر	مقاعد - حامل الكأس الخلفية	1760	أبعاد - عرض
#####	ألوان - بلورة بيضاء	غير متوفر	مقاعد - وظيفة ذاكرة المقعد الكهربائي	1490	أبعاد - FrontTrack
#001694	ألوان - السماء الزرقاء	غير متوفر	مقاعد - مادة المقعد	غير متوفر	أبعاد - معامل السحب
#000000	تصميم داخلي - أسود	الجلود المقلدة •			

هل لديك أسئلة أو استفسارات ?

Support@taqrere.com

962.79.608.5707+

جميع الحقوق محفوظة © 2024

رقم التقرير

960514802936



امسح ال QR للتأكد من صحة التقرير

المعلومات المستخدمة في تقرير تقرير يتم جمعها بعناية من مصادر حكومية وأخرى شبه حكومية، بالإضافة إلى العديد من مصادر البيانات الموثوقة الأخرى. إن صحة وموثوقية المعلومات المقدمة تعتمد على المصادر المشاركة في إعداد تقرير تقرير. ومع ذلك، تلتزم تقرير ببدل العناية القصوى لنقل المعلومات بدقة متناهية من مصادرها كما هي ودون أدنى مسؤولية عليها عن أي من مصادرها الأولية عن أي أخطاء بشرية محتملة في تحضير هذه المعلومات. كما ننصح أيضاً بفحص المركبة من واقع المركبة الفني. إن استخدام تقرير تقرير لتاريخ المركبات يتضمن قبول الالتزام بجميع بنود وشروط استخدام التقرير علماً بأنها عرضة للتغيير.